



### Alpro APS-Y1

- ライダーシートを外します。



- 左側のサイドカバーを外して速度センサーのカプラーを探します。

※似たようなカプラーがいくつかありますが、カプラーを外してタイヤを回してみてもーターが動かなくなる方が正解です。



- Alproのカプラーを車両側の速度センサーのカプラーに割り込ませます。

※速度センサーのカプラーではないカプラーに割り込ませると不具合の原因に繋がりますので、ご注意ください。

